

TIEDOTE KOSKIEN TURVATIKAS-TUOTETTA NOUSUVAUNU NO 932

Nousuvaunun no 932 toimivuus on tarkastettava aina ennen käyttöä

Nousuvaunu No 932:n valmistuksessa rullat on kiinnitetty niiden akseliin niittauksilla, jotka saattavat löystyä pitkän ajan kuluessa raskaassa käytössä. Löystyminen voi johtaa pyöräparin irtoamiseen joka saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Asiaan on reagoitu nousuvaunun rullaparien niittausmenetelmää muuttamalla, joka antaa tukevamman niittauksen ja estää rullan täydellisen irtoamisen, vaikka niittauskohta kovassa käytössä hieman löystyisi. Uusi niittausmenetelmä on otettu käyttöön heinäkuussa 2018.

Tästä huolimatta on nousuvaunu aina tarkistettava ennen käyttöä ja mikäli on epäily sen kunnosta tai toimivuudesta, on se poistettava käytöstä ja sen käyttö on estettävä vähintäänkin merkitsemällä se selkeästi ja/tai palauttamalla se Turvatikkaalle.

Turvatikas tuotteilla on kolmen vuoden tuotetakuu, jonka aikana vialliset tuotteet korvataan normaalisti takuutyönä.


www.turvatikas.fi

Turvatikas Tuotepäällikkö kari.nikkinen@eltelnetworks.com

Ohjeet Nousuvaunu No 932 rullien kunnan tarkistamiseen:

1. Rullissa ei saa esiintyä sivuttaisiikettä

- Ota kiinni samalla akselilla olevista pyöristä
- Yritä kääntää rullia kuvan mukaisesti.
- Jos rulla pääsee heilumaan sivusuunnassa toisen rullan pysyessä paikoillaan, on liitos löystynyt ja vaunun käyttö on lopetettava välittömästi.



2. Rullat eivät saa pyöriä suhteessa akseliin

- Ota kädellä kiinni rullasta ja yritä samanaikaisesti pyörittää vastakkaista rullaa.
- Jos vastakkainen rulla pääsee pyörimään, liitos on löystynyt ja vaunun käyttö on lopetettava välittömästi.

